



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
городского округа «Город Калининград»**

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон/факс: (4012) 52-93-86, 52-93-67, 52-93-81;
электронный адрес: ogpn.cent@yandex.ru

**Предписание № 110/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 110; ИНН 3904014475;
юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Калужская, 20

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Центрального района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителя главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Д.Г. Молоканова от 30.08.2018 № 110

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 05 сентября по 12 сентября 2018 года Коновым Артуром Алексеевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания по адресу: г. Калининград, ул. Калужская, 20.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Шаец Ириной Игнатьевной – и.о. заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 110, Морозовой Валентиной Владимировной – заместитель заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 110

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) необходимо выполнить показателями пожарной опасности по нераспространению горения в соответствии ГОСТ Р 53315	п.3 Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 4.4,4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315	до 01 марта 2019 года	
2.	Эвакуационные выходы не в полном объеме оборудованы световыми оповещателями "Выход"	п.5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	до 01 марта 2019 года	
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.22. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 марта 2019 года	
4.	Горизонтальное расположение дымовых пожарных извещателей составляет менее 0,5 м до электросветильников	п.13.3.6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	до 01 марта 2019 года	
5.	Расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150 мм	п.4.4 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	до 01 марта 2019 года	
6.	Ширина горизонтального участка путей эвакуации для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. Составляет менее 1.2 м	п.5.1.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 марта 2019 года	
7.	Ширина лестничного марша в здании детского сада составляет менее 1,35 м	п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 марта 2019 года	

8.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями между цокольным и первым этажами	п.22. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 марта 2019 года	
9.	В подвальных помещениях допускается применение электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	п.п. «А» п.42. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 марта 2019 года	
10.	В подвальных помещениях частично допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками	п.п. «В» п.42. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 марта 2019 года	
11.	На лестницах подвальных помещений высотой более 0,45м не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	до 01 марта 2019 года	
12.	Помещения прачечной, пищеблока не выделены противопожарными перегородками 1-го типа	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	до 01 марта 2019 года	
13.	Высота эвакуационного выхода из подвальных помещений составляет менее 1.9 м	п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 марта 2019 года	
14.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, музыкального зала, помещений бассейна, а также из кабинета дополнительного образования составляет менее 1,2м	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 марта 2019 года	
15.	Из помещений групповых ячеек №№ 1,3,5,11, отсутствуют вторые эвакуационные выходы	п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	до 01 марта 2019 года	
16.	Двери эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки открываются не по направлению	п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	до 01 марта 2019 года	
17.	Ширина эвакуационных выходов из общих коридоров в лестничные клетки составляет менее 1.2м	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	до 01 марта 2019 года	
18.	Подвальный этаж не отделен от первого этажа здания противопожарными перегородками 1-го типа	п.4.18 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	до 01 марта 2019 года	

		решениям"		
19.	Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания	ч. 7 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 марта 2019 года	
20.	Отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности КМ2 напольного покрытия спортивного и музыкального залов	ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 марта 2019 года	
21.	Руководитель организации не обеспечил помещение насосной станций схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей	п.58. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 марта 2019 года	
22.	Помещение насосной не выделено противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости REI 45 и, не имеет отдельного выхода наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу	п.4.2.2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» ст.86 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 марта 2019 года	
23.	Не предусмотрен обособленный выход непосредственно наружу из технического подполья (вместе с расположением насосов-повысителей)	п.4.2.9 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	до 01 марта 2019 года	
24.	Не переработана декларация пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности	Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" ст.64 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 марта 2019 года	
25.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» раздел 7.6 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	до 01 марта 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику

обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Центрального района
ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России
по Калининградской области – заместитель главного
государственного инспектора Центрального района ГО «Город
Калининград» по пожарному надзору майор внутренней службы
Кононов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«12» сентября 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

Шаец Ирина Игнатьевна –
и.о. заведующего МАДОУ д/с № 110

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«12» сентября 2018 года